

お客様各位

重要なお知らせ

DIY用オイル式コンプレッサに関する重要なお知らせ（再告知）

弊社が販売したコンプレッサ [HX4004](#)、[HL9104](#)、[HX4007](#) において、誤ったご使用方法（特に、延長コードの使用や他の電気製品との併用、電源スイッチをONの状態での放置）にて、コンプレッサをご使用されるとモータのブレーカー（保護装置）が正常に作動せず、モータが焼損する問題が発生いたしました。

これにより、弊社は2008年4月1日にリコールを開始し、2007年製造分の無償点検と部品交換を行っております。しかし、いまだに全対象商品の対応まで至っておりません。**発火や火災**の恐れがございます。また、製造から18年以上経過しており、経年劣化による事故が発生する可能性もございます。

今一度、お持ちのコンプレッサの形式とシリアル番号のご確認をお願いいたします。

お客様には多大なご心配、ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。お客様の安全のため、リコール品回収に対してご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【リコール対象商品】

形 式 : **HX4004、HL9104、HX4007**

シリアル番号 : **HU03/07-00000 から HU12/07-△△△△△ まで**

空気タンクに貼られているラベルの『HU』以下の4桁をご確認ください。

(HU03/07、04/07、05/07、06/07、07/07、08/07、09/07、10/07、11/07、12/07が対象)

コンプレッサの形式をご確認ください 【例】HX4004



シリアル番号をご確認ください。【例】HU03/07-00001

フリーダイヤル



0120-591-708

フリーダイヤル受付時間／9:00～17:00(土・日曜日、祝日を除く)

※ 万一、電話が繋がらない場合は TEL: 045-591-1108 にご連絡ください。

輸入元 : アネスト岩田株式会社 (旧アネスト岩田キャンベル株式会社)

問合せ : 株式会社 ANEST IWATA A.I.R.